

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại xã CM - LC

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Huế

Ông Nguyễn Văn Anh - Phó CMA Phú Lộc
Đường Trọng Anh - Nhân viên P. QLCLN

2. Đại diện Khách hàng

Ông Phạm Hữu V. - Thôn Phú Cường, Xã CM - LC

3. Nội dung buổi làm việc

Kiểm tra chất lượng nước

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/BYT	Vị trí kiểm tra			
Độ đục (NTU)	2	0,19			
pH	6,0 – 8,5	7,0			
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,5			
Ghi chú		Đạt			

5. Nguyên nhân

Không phát hiện bất thường

6. Kết luận và kiến nghị

CLN đạt QCVN 01: 1/2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng

Vấn đề, BT

PQLCLN

XNCN

Khách hàng

Đường Trọng Anh

Nguyễn Văn Anh

NTKH B

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại xã CM-LC

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Huế

Ông Nguyễn Văn Anh – Phó CMA phụ lục
Đường Trọng Anh – Nhân viên P. QL CLN

2. Đại diện Khách hàng

Ông Nguyễn Văn Thọ – Thôn Phú Quý Xuyên xã CM-LC
Ông Trần Văn Nghĩa – Thôn Phú Quý Xuyên xã CM-LC

3. Nội dung buổi làm việc

Kiểm tra CLN

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/BYT	Vị trí kiểm tra			
		KH Thọ	KH Nghĩa		
Độ đục (NTU)	2	0,21	0,21		
pH	6,0 – 8,5	7,0	7,0		
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,4	0,4		
Ghi chú		Đạt	Đạt		

5. Nguyên nhân

Không phát hiện bất thường

6. Kết luận và kiến nghị

CLN đạt QCVN 01-1:2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng

Đồng ý

PQLCLN

XNCN

Khách hàng

Đường Trọng Anh

Nguyễn Văn Anh

Trần Văn Nghĩa

Nguyễn Văn + họ

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại ...Thôn...Phước Hưng, Xã Mỹ, Huyện
Chúng tôi gồm:

2. Đại diện Khách hàng

3. Nội dung của buổi làm việc

4. Kiểm tra chất lượng nước

5. Nguyên nhân

Đ. Doãn Anh Khoa

6. Kết luận và kiến nghị

6. Kết luận và kiến nghị

..... Nước - Lạc - Theo QC.VN.01.1:2021/874

7. Ý kiến của khách hàng

Khách hàng

nd
Nguyễn Thị Ngọc Hà

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Thôn Thượ Yên Thôn

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Huế

Ông Nguyễn Văn Sỹ - XNCN
Ông Nguyễn Văn Sỹ - QLCLN

2. Đại diện Khách hàng

Ông Nguyễn Văn Sỹ

3. Nội dung của buổi làm việc

Kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
Độ đục (NTU)	≤ 2	0,28			
pH	6,0 – 8,5				
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,2			
Ghi chú					

5. Nguyên nhân

6. Kết luận và kiến nghị

Chất lượng nước đạt QCVN 01-1:2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng

P. QLCLN

Nguyễn Văn Sỹ

XNCN

Nguyễn Văn Sỹ

Khách hàng

Nguyễn Văn Sỹ

Nguyễn Văn Sỹ

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Hố ga đình Nguyễn Duý - Thôn Thuý Yên Hưng
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Huế

Ông: Huỳnh Trọng Tuấn XNCN Huỳnh Phú

2. Đại diện Khách hàng

Ông: Nguyễn Văn Nghi XNCN QLCLN

3. Nội dung của buổi làm việc

Ông: Nguyễn Duý Thôn Thuý Yên Hưng

4. Kiểm tra chất lượng nước

Kiểm tra chất lượng nước tại hố ga đình

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
Độ đục (NTU)	≤ 2	0,11			
pH	6,0 – 8,5				
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,8			
Ghi chú					

5. Nguyên nhân

6. Kết luận và kiến nghị

QLN đạt theo điểm kiểm tra chất lượng QCVN 01-1:2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng

P. QLCLN

Nguyễn Văn Nghi

XNCN

Nguyễn Văn Nghi

Khách hàng

Nguyễn Văn Nghi

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Thôn Thủy Xuân Thôn.....
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Huế
..... Ông: Nguyễn Tấn Nghĩa Ông: QLCLN
..... Ông: Huỳnh Minh Tuấn Ông: CN Hubo Khu

2. Đại diện Khách hàng
..... Ông: Nguyễn Văn Tiến.....

3. Nội dung của buổi làm việc
..... Kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng.....

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
Độ đục (NTU)	≤ 2	0,20			
pH	6,0 – 8,5				
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,2			
Ghi chú					

5. Nguyên nhân

6. Kết luận và kiến nghị

..... CLN tại thời điểm kiểm tra đạt QCVN 01-1:2024/BYT.....

7. Ý kiến của khách hàng

P. QLCLN

Nguyễn Tấn Nghĩa

XNCN

Huỳnh Minh Tuấn

Khách hàng

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Xã CM-LC
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Huế

Ông Nguyễn Văn Anh – Phó CMA Phú Lộc
Đường Trọng Anh – Nhân viên P.QLCLN

2. Đại diện Khách hàng

Ông Nguyễn Văn Ngươn – Thôn An Lộc, xã CM-LC

3. Nội dung buổi làm việc

Kiểm tra CLN

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01- 1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
		Hệ K#			
Độ đục (NTU)	2	0,12			
pH	6,0 – 8,5	7,0			
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,5			
Ghi chú		Đạt			

5. Nguyên nhân

Không phát hiện bất thường

6. Kết luận và kiến nghị

CLN đạt QCVN 01:1/2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng


Nước đang sử dụng bình thường


PQLCLN

XNCN

Khách hàng


Đường Trọng Anh


Nguyễn Văn Anh


Nguyễn Văn Ngươn

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại xã CM-LC
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Huế

Ông Nguyễn Văn Anh - P.QCMA Phú Lộc
Đường Trọng Anh - Nhân viên P.Q.LCLN

2. Đại diện Khách hàng

Ông Bùi Hiền - Xóm Duyệt, thôn An Lộc, xã CM-LC

3. Nội dung buổi làm việc

Kiểm tra chất lượng nước

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
		HÀ KH			
Độ đục (NTU)	2	0,10			
pH	6,0 – 8,5	7,0			
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,4			
Ghi chú		Đạt			

5. Nguyên nhân

Không phát hiện bất thường

6. Kết luận và kiến nghị

CLN Đạt QCVN 01:1/2024/ BYT

7. Ý kiến của khách hàng

Đồng ý với kết quả kiểm tra

PQLCLN

Đường Trọng Anh

XNCN

Nguyễn Văn Anh

Khách hàng

Bùi Hiền

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Thôn Trùng Kien, xã CM-LC
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Huế

Ông Nguyễn Văn Anh - Phó CMA Phú Lộc
Đoàn Trọng Anh - Nhân viên P.QLCLN

2. Đại diện Khách hàng

Ông Nguyễn Đức Tài - Thôn Trùng Kien, xã CM-LC

3. Nội dung buổi làm việc

Kiểm tra CLN

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
Độ đục (NTU)	2	0,13			
pH	6,0 – 8,5	7,0			
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,5			
Ghi chú		Đạt			

5. Nguyên nhân

Không phát hiện bất thường

6. Kết luận và kiến nghị

CLN Đạt QCVN 01-1/2024/ BYT


7. Ý kiến của khách hàng


Nước sử dụng bình thường


PQLCLN

XNCN

Khách hàng


Đoàn Trọng Anh


Nguyễn Văn Anh


Nguyễn Đức Tài

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Thôn An Bạng, xã CM-LC
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Huế
Đỗ Nguyễn Văn Anh - Phó CMA Phú Lộc
Dương Trọng Anh - Nhân viên P. QLCCLN

2. Đại diện Khách hàng
Chị Nguyễn Thị Kim Chi - Thôn An Bạng, xã CM-LC

3. Nội dung buổi làm việc
KH phản ánh nước đục vàng

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/BYT	Vị trí kiểm tra			
		Hồ KH			
Độ đục (NTU)	2	0,18			
pH	6,0 – 8,5	7,0			
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,4			
Ghi chú		Đạt			

5. Nguyên nhân
Nước từ trong trữ lại

6. Kết luận và kiến nghị
CLN Đạt QCVN 01:1/2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng
Nhấn đá trong trữ lại

PQLCLN

XNCN

Khách hàng

Dương Trọng Anh

Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Thị Kim Chi

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Thừa Thiên Huế, chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Huế

Huân Trạng Trình, CMA, Phê Lê

Nội Thị Ngọc Hà, NV, Phòng QLCLN

2. Đại diện Khách hàng

Đinh Khắc Giang

3. Nội dung của buổi làm việc

Kiểm tra nước đục

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
		Vết KH			
Độ đục (NTU)	≤ 2	0,13			
pH	6,0 – 8,5	-			
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,4			
Ghi chú		Đạt			

5. Nguyên nhân

6. Kết luận và kiến nghị

Tại thời điểm kiểm tra, CLN đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng

P. QLCLN

ngl

Nguyễn Thị Ngọc Hà

XNCN

g

Huân Trạng Trình

Khách hàng

phang

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại Thôn Thủy Đông (Lũ), xã Xuân Lộc, huyện Hương Khê.

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Huế

Huỳnh Trọng Tuấn, CMA, phụ trách
Nguyễn Thị Ngọc Hà, NV. phụ trách QLCLN

2. Đại diện Khách hàng

Hà Hoàng Xuân Cường

3. Nội dung của buổi làm việc

Kiểm tra nước đục

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
		Võ KH			
Độ đục (NTU)	≤ 2	0,18			
pH	6,0 – 8,5	✓			
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,2			
Ghi chú		Đạt			

5. Nguyên nhân

6. Kết luận và kiến nghị

Tại thời điểm kiểm tra CLN đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT

7. Ý kiến của khách hàng

P. QLCLN

XNCN

Khách hàng

ngl
Nguyễn Thị Ngọc Hà

ly
Hàng Nguyễn

✓
Nguyễn Thị Ngọc Hà

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2026 tại Thôn An Bông Xã CMLC.....
Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Huế

Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Phòng QLCLN.....

2. Đại diện Khách hàng

Bà Trương Thị Thuý Thôn An Bông Xã CMLC.....

3. Nội dung buổi làm việc

Khảo sát phân tích nước mẫu tại.....

4. Kiểm tra chất lượng nước

Chỉ tiêu	QCVN 01-1:2024/ BYT	Vị trí kiểm tra			
Độ đục (NTU)	2	0,16			
pH	6,0 – 8,5				
Clo dư (mg/L)	0,2 – 1,0	0,5			
Ghi chú					

5. Nguyên nhân

6. Kết luận và kiến nghị

KL tại thời điểm kiểm tra tại địa điểm QCVN 01-1:2024/5.1

7. Ý kiến của khách hàng

Đúng ý

PQLCLN

XNCN

Khách hàng

Nguyễn Văn Nghĩa

Trương Thị Thuý